


接线图/Wring Diagram



励磁顺序 (2相励磁)
Phase Sequence (2Phase Exciting)

step	A	B	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

CW ← → CCW

电机引线颜色 Lead Color	棕 BRN	白 WHT	绿 GRN	黄 YEL	红 RED	蓝 BLU	分辨率
信号 Signal	EA+	EA-	EB+	EB-	VCC (+5V)	GND	1000ppr

标题:

深圳锐特机电技术有限公司

工程图号

57A3EC

修订

比例: 2:3

单位: mm

图纸 1 (共1)