


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

电机17位磁编连接器接线顺序					
序号	1	2	3	4	5
定义	FG	+5V	GND	SD+	SD-


序号	1	2	3	4	5
定义	FG	+5V	GND	SD+	SD-

电机绕组连接器接线顺序				
序号	1	2	3	4
定义	U	V	W	PE

序号	1	2	3	4
定义	U	V	W	PE



剖面 A-A



RSMA-M06J1330A-Z 参数		
性能参数	数值	单位
额定输出功率	0.4	KW
额定电流	2.3	A
额定转速	3000	Rpm
额定转矩	1.27	N.m
峰值转矩	4.46	N.m
反电势	35.3	V/1000r/min
线电阻	7.1	Ω
线电感	13.8	mH
转子惯量	0.61×10^{-4}	Kg.m ²
力矩系数	0.55	Nm/A
电压	220	VAC
极对数	5对极	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)									
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 EGR NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV. A
设计/DESIGNED				比例 SCALE		型 号/MODEL RSMA-M06J1330A-Z			三维图 THIRD ANGL PROJECTION
审核/CHECKED				单位 UNIT	mm				
深圳锐特机电技术有限公司								页 SHEET	1/1